

# 1、主板



## 2、LCD 全显图



## 3、显示屏触键

开关键:

- 1、开机状态按下关机。
- 2、关机状态下按开关键开机。

\_\_\_\_\_

- 3、预约时间设置状态下,按开关键进入预约状态。
- 4、预约状态下按开关键关机。
- 5、设置状态下,按开关键退出设置状态并保存参数。

#### 清洗/设置键:

- 1、关机状态按清洗/设置键,看到按键闪一下松开,进入手动清洗。
- 2、手动清洗状态下按清洗/设置键,直接进入排水,排水结束后进入漂洗程序。漂洗状态下按清洗/设置键,直接进入排水,排水结束后进入下一流程。
- 3、制冰,脱冰,冰满状态下按清洗/设置键进入手动清洗。
- 4、关机状态下按清洗/设置键,看到按键闪一下时,不要松开继续长按 15 秒进入设置状态,设置状态下轻点切换设置状态,参数切换一轮, 从第一个参数再次循环。

### 模式键:

- 1、上电清洗状态,按模式键进入压力平衡状态。
- 2、压力平衡状态,按模式键进入制冰状态。
- 3、制冰预冷状态,按下模式键,进入制冰状态。
- 4、制冰状态,按下模式键,进入脱冰状态。
- 5、脱冰状态,如滑冰板打开,按下模式键,进入冰满状态,滑冰板未打开, 按下模式键,进入制冰状态。
- 6、预约时间设置状态,按下模式键,关闭预约设置状态。

#### 预约/加键:

- 1、关机状态下,按预约/加键进入预约时间设置。
- 2、预约时间设置状态下,按一下预约/加键,时间增加 10 分钟,长按,时间 连续增加。
- 3、设置状态下,按一下预约/加键,参数加一,长按连加。

#### 灯光/减键:

- 1、设置状态下,按一下灯光/减键,参数减一,长按连减。
- 2、预约时间设置状态下,按一下灯光/减键,时间减小 10 分钟,长按,时间 连减。
- 3、非设置状态下,按灯光/减,控制蓝光灯的开关。

### 4、显示状态

- 1、上电: LCD 全亮, 四位数字显示版本号 0001
- 2、上电延时:

进水:时间显示C00,清洗、制冰、脱冰、冰满全亮。

上电清洗:时间显示为清洗时间,清洗图标亮

压力平衡:清洗、制冰、脱冰、冰满全亮。

如冷凝探头故障,故障图标亮,冷凝探头亮,温度显示为EE。

3、手动清洗:清洗图标闪亮,时间显示为清洗时间。

如冷凝探头故障,故障图标亮,冷凝探头亮,温度显示为 EE。4、

制冰:制冰图标亮,

\_\_\_\_\_

时间显示为制冰时间,进入倒计时程序后,显示剩余制冰时间 延时关机状态下,制冰图标闪亮。

如冷凝探头故障,故障图标亮,冷凝探头亮,温度显示为旺。

- 5、脱冰: 脱冰图标亮, 时间显示为脱冰时间。 延时关机状态下, 脱冰图标闪亮。 如冷凝探头故障,故障图标亮,冷凝探头亮,温度显示为EE。
- 6、冰满:冰满图标亮,显示冰满时间。 冰满解除(压缩机延时状态),冰满图标闪亮。 如冷凝探头故障,故障图标亮,冷凝探头亮。
- 7、故障: 故障图标闪亮,对应的故障汉字亮。
- 8、关机:显示OFF。
- 9、预约时间设置: 预约图标亮, 时间显示为预约的开机时间。
- 10、预约状态:清洗、制冰、脱冰、冰满全亮,预约图标闪亮,显示预约时 间倒计时。
- 11、设置状态:时间显示数码管显示最左面为设置参数编号,长亮。后两位 或 3 位为参数值, 闪亮。

工作时,开的负载屏上都有对应的显示。

冰满开关对应滑冰板,滑冰板闭合,冰满开关亮,打开灭。 制冰机 60 秒无按键操作,锁屏,锁图标亮,点任意键解锁 冰厚检测对应冰厚探测器。

制冰过程中的冰厚判定:在基本结冰时间内,冰厚探测器如果检测到有 断续水流或连续水流,冰厚检测都是闪亮。当制冰时间超过基本制冰时间时, 如果检测到有断续水流触及,冰厚检测闪亮,不计时。如果检测到有连续水流 触及,冰厚检测长亮,程序进行探测计时。若持续探测到有连续水流时间超过 20S, 进入脱冰过程。

冰满,冰满图标亮,所有负载关闭 冰满解除, 冰图标闪亮, 延时开机

清洗,清洗图标动态显示(当程序没有清洗功能时不显示)

故障,故障图标闪亮,具体故障汉字显示,所有负载关闭

冷凝器故障时,故障图标亮,冷凝探头汉字亮,机器继续制冰 滑冰板或冰满开关,滑冰板汉字亮,故障图标闪亮,

超时制冰故障,连续 10 次制冰超时,制冰超时亮,故障图标闪亮 超时脱冰故障,连续3次脱冰超时,制冰超时亮,故障图标闪亮 高温故障,冷凝温度超过65度,高温汉字亮,故障图标闪亮 缺水故障,连续 4min 加水不满,水位汉字亮,故障图标闪亮 压力超限故障,压力开关跳开(无压力开关时,此功能无效)

高压亮,故障图标闪亮

### 设置功能说明

#### 一、冰厚探测灵敏度设置方法:

在直流关机状态下,即数码管显示 OFF, 持续按住设置键 15s, 当看显示 1-XX 时, 其中 "1-" 是设置选项通道, 常亮, "XX"是设置数据, 闪亮, 松开按钮即进入冰厚灵敏度设置程序。

;;然后,如果点按加、减键改变数值大小,最小 1-00,最大 1-20,

如果再点按设置键,即可改变设置通道

;设置后点按电源键可退出并记忆设置数据

;如果超过 10s 不操作按钮,设置自动退出,保存并记忆当前设置数据。不受掉电影响。

;对应探测器灵敏度:

;1-01: 1级 最低灵敏度(地下浅井水)

;1-10: 10级 中间灵敏度, 出厂默认(城市自来水)

;1-19: 19

1-20: 20级 最高灵敏度(非常纯净的水)

;出厂时冰厚探测灵敏度默认为110;

此参数只在冰厚探测模式有效。

#### ;二、预冷时间设置方法:

;在上述设置进程中,如果点设置键,当看到显示 2-XX 或 21XX 时,进入预冷时间设置状态,点加、减键可改变预冷时间设置,显示 2-00 代表没有预冷时间,显示 2-30 代表预冷时间 30s,最长时间 2120,120s

如果再点按设置键,即可改变设置通道

;2-00: 00S

;2-10: 10S

;2110: 110s

;2120: 120s

;出厂时默认 120s

- ;三、加水限制时间:(注:在工作过程中如果改变加水设置数据,加水限时时间计时重新开始)
- ;在上述状态下点设置键,进入加水限制时间设置状态,加水汉字亮,显示 3-XX",其中"3-"是设置选项通道,常亮,"XX"是设置数据,闪亮。然后点加、减键可改变数据设置,

;SMG 显示和加水时间对应关系:

;3-01: 01min, 超过 1min 不加水

;3-02: 02min, 超过 2min 不加水

;3-45: 45min, 超过 45min 不加水

;出厂时默认 3-05

;四、有无上电清洗设置方法:

;在加水限制时间设置状态下,点设置键,显示 4-XX 时,进入设置状态 然后点加、减键可改变数据设置,

-

;4-01: 有上电清洗 ;4-00: 无上电清洗 ;出厂时默认 4-01

五、有无排水设置方法:;

;5-01: 有排水 ;5-00: 无排水 ;出厂时默认 5-01

有无排水参数调整后, 要重新上电才能生效。

六、排水周期选择

6-00: 无排水

6-01:每1制冰周期拍水 6-02:每2制冰周期拍水 6-20:每20制冰周期拍水

如四设置为无排水,排水周期为 0,不排水。

七、压力检测选择

7-00: 无压力检测 7-01: 有压力检测

八、时控制冰模式和冰厚探测模式选择

8-00: 冰厚探测模式 8-01: 时控制冰模式

九、水冷选择 9-00: 风冷

9-01: 水冷

10、冰满开关故障时定时脱冰时间

0-00 脱冰时间受冰满开关控制

0-01 固定脱冰 1 分钟

0-09 固定脱冰 9 分钟。

滑冰板故障时,此项设置值不为 0 时,可应急工作,每次开机制 10 板冰后自动关机,如还要继续制冰,点开机键会在制 10 板冰。

此项值不为 0 时,不再报滑冰板故障。

-

清洗:

上电清洗:

有排水:

初次上电在水加满后有一次清洗过程: 进水自控--水泵工作 60s--水泵+排水工作 40s--进水自控--水泵工作 60s--水泵+排水工作 40s--压力平衡。

无排水: 加满水后, 进水阀继续工作两分钟, 溢出杂质。

手动清洗和漂洗: (有排水)

清洗:

打开进水阀进水,并检测水位开关,如到达上位或已经在上位,进水结束。

打开水泵,持续时间 15 分钟,清洗或消毒水系统。(在此过程中,如果按模式键,则直接进入排水,然后进入漂洗程序)。

清洗完毕,水泵继续运转,打开泄水阀排出清洗剂或消毒剂,持续时间为 30 秒.

排水完毕后,打开进水阀,直至水位开关到达上位.然后进入自动漂洗程序漂洗程序:

- 1、检查水位开关是否在上位,如不在,则打开进水阀直至水位开关到达上位。
- 2、水泵开启 180 秒
- 3、水泵与泄水阀开启 30 秒
- 4、水泵与泄水阀关闭,进水阀开启,直至水位开关到达上位
- 5、重复回到 1 程序并执行 5 次动作

手动溢出清洗: (无排水)

加满水后,进水阀继续工作 10 分钟,溢出杂质。清洗时按开关键退出,或 10 分钟自动退出。

## 水温时控:

有水温探头并且水温探头状态正常:

温度显示为水温。

制冰预冷时间结束 60 秒后,判断水温,当水温等于或低于 2°,进入制冰倒计时,倒计时时间根据冷凝器温度自动计算产生。此时时间显示变为倒计时,倒计时的时间就是剩余制冰时间,倒计时时间变为零则结束制冰流程,进入脱冰流程。

冰厚调整: 在制冰状态下,按加键进入制冰时间调整设置,原来的温度显示变为显示制冰补偿时间。此时按加键一下,制冰补偿时间加 1,按减键,制冰补偿时间减 1,无按键操作 10 秒钟退出保存。时间即时生效。

制冰补偿时间值自动保存,下次制冰时间自动加上制冰补偿时间。

制冰补偿时间-20 分钟到 20 分钟, 默认值为 0。

无水温探头或水温探头故障:

温度显示为冷凝探头温度。

制冰开始 7 分钟后进入制冰倒计时。

首次制冰,时间加3分钟。

-